

BOLETIM DE SERVIÇO - SERVICE BULLETIN

MANDATÓRIO

Identificação	BS-001-14
Data	20 de agosto de 2014
Aplicabilidade	Todos os triciclos modelo Adventure com datas de fabricação entre 2000 até 2009

INTRODUÇÃO:

Recentemente foram observados dois casos de rompimento do tanque de combustível de aeronaves mais antigas durante o abastecimento.

Os dois casos aconteceram com tanques que datavam do ano de 2003 e o outro de 2005. Os tanques apresentaram ressecamento excessivo devido ao longo tempo de uso e durante o abastecimento romperam. Recomendamos a todos os proprietários de aeronaves com tanques mais antigos que inspecionem o componente à procura de rachaduras e ressecamento. Caso sejam observadas rachaduras e/ou ressecamento de qualquer parte ou componente do tanque, a recomendação é a substituição imediata do item, pois o mesmo por romper em voo.

Em nosso Manual de Manutenção foi incorporada a recomendação de substituição para este item a cada 5 (cinco) anos como forma de prevenção conforme tabela de revisão 4 de 23/06/2014, página alterada nº 32 – Rede de Combustível.

INFORMAÇÕES SOBRE O ITEM:

- **Código e descrição:** 213004 – Tanque de combustível



-**Custo e disponibilidade:** O custo e disponibilidade para substituição do item poderá ser consultado através do telefone **11 2452-5085** ou através do e-mail trike@trike.com.br