

**SERVICE BULLETIN****MANDATÓRIO**

<b>Identificação do Aviso</b>	BS-005-20
<b>Data de emissão</b>	03 de abril de 2020
<b>Entra em vigor em</b>	03 de abril de 2020
<b>Prazo para cumprimento</b>	<b>Antes do próximo voo</b>
<b>Modelo Afetado</b>	ADVENTURE
<b>Número (s) de Série(s) Afetado (s)</b>	Todas as aeronaves que possuem tanque de combustível de 85 litros.  ALE-45000 até ALE-45032  ADV-20110      ADV-20113      ADV-20131 ADV-20157      ADV-20158      ADV-20173 ADV-20178      ADV-20179      ADV-20182 ADV-20191      ADV-20198      ADV-20200 ADV-20217      ADV-20228      ADV-20231 ADV-20237      ADV-20240      ADV-20245 ADV-20246      ADV-20247      ADV-20268 ADV-20270      ADV-20272      ADV-20275 ADV-20277      ADV-20281      ADV-2034 ADV-2041      ADV-2057      ADV-2064 ADV-2082      ADV-2088
<b>Nº de páginas</b>	04 páginas

**INTRODUÇÃO:**

Houve relatos de clientes que ao fazer o abastecimento da aeronave, perceberam que o O'ring da tampa de combustível havia se soltando e alguns caíram dentro do tanque de combustível.



Diante da possibilidade relatada, orientamos os clientes cujas aeronaves possuem o **tanque de combustível com capacidade de 85 litros** a retirarem o O'ring da tampa do tanque de combustível conforme instruções deste BS.

**1) INFORMAÇÕES SOBRE O ITEM:**

**1.1- INFORMAÇÕES SOBRE O ITEM:**

- **Código e descrição:** 213027 – Tampa do Tanque de Combustível 85 l.



**1.2- CUSTO:**

Não é necessário aquisição do item.

**1.3 - SUPOORTE FABRICANTE:**

Os proprietários deverão entrar em contato através do e-mail [trike@trike.com.br](mailto:trike@trike.com.br) ou telefones: (11) 2452-4520 / (11) 2452-5085 para o envio do item.

**1.4 - IMPORTANTE:**

**O cumprimento deste SERVICE BULLETIN, caso não tenha sido efetuado na fábrica, deverá ser registrado na caderneta da aeronave e imediatamente comunicado ao fabricante via e-mail [trike@trike.com.br](mailto:trike@trike.com.br) .**

**2) INFORMAÇÕES DE MATERIAL:**

**2.1- MATERIAL ADICIONAL:**

QUANTIDADE	ITEM	REFERÊNCIA
01	Chave de Fenda	***

**2.2- RETRABALHO DE PARTES:**

**2.3- TEMPO DE SERVIÇO:**

Aproximadamente 05 minutos.

**3) INSTRUÇÕES:**

1º - Retire a tampa do tanque de combustível:



2º - Com o auxílio da chave de fenda retire o O'ring que fica na parte interna da tampa.



3º - Descarte o O'ring. Salientamos que pelo fato do bocal possuir um encaixe interno, quando a tampa é fechada e apertada, este sistema faz a vedação adequada. Além disto, o bocal também possui um respiro externo, o que possibilita, caso haja qualquer tipo de vazamento quando o tanque estiver muito cheio (nível do bocal), o mesmo saia por este respiro.

