

SERVICE LETTER / CARTA DE SERVIÇO

MANDATÓRIO

Identificação do Aviso	SL-002-23
Data de emissão	30 de janeiro de 2023
Entra em vigor em	30 de janeiro de 2023
Prazo para cumprimento	Imediato
Modelo Afetado	ADVENTURE
Número (s) de Série(s) Afetado (s)	TODAS AS AERONAVES MODELO ADVENTURE
Nº de páginas	01 página

1 - INTRODUÇÃO:

Em atendimento a recomendação de segurança do CENIPA nº A-065/CENIPA/2021 - 02, referente ao Relatório Final da aeronave PU-ATZ, foi implementado em nosso Manual de Operação instruções mais detalhadas quanto à lavagem das aeronaves.

2 – RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA:

Pedimos a todos os clientes que acessem o Manual de Operação através de nosso site: <https://www.trike.com.br/login.asp> e atualize as páginas da **Seção 23.3 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**.

**LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES
PARA A LIMPEZA E LAVAGEM DE SUA
AERONAVE**